


MB-D	Montageanleitung - Montagebügel für Heavy Duty Lifte Assembly instructions - Mounting Bracket for Heavy Duty lifts (PFI)
-------------	--



Component	Figure	Beschreibung / Description	Menge Amount
A		MB-D	4
B		Sechskantschraube / Hex bolt M16 x 55mm	4
C		Federring / snap ring M16	4

Benötigtes Werkzeug / needed tools

Bohrmaschine Drill	Drehmomentschlüssel Torque Wrench	Drehmoment- schlüssel - Einsatz Socket	Wasserwaage Level
	Anzugsdrehmoment 50Nm	24	

